



REQUERIMENTO N° /2026

Senhores (as) Vereadores (as):

O Vereador subscritor do presente, no uso de suas atribuições regimentais, ouvido o Plenário, vem requerer seja encaminhado expediente à Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, para que forneça a esta Casa Legislativa informações detalhadas acerca do serviço realizado na Rua Gainambé, no Jardim Columbia.

O presente requerimento se faz necessário diante das diversas reclamações de munícipes, bem como da constatação visual de problemas graves na execução do serviço recentemente realizado no referido local.

Conforme registros fotográficos ora anexos, observa-se que o pavimento apresenta afundamentos, trincas extensas, desagregação do material asfáltico e irregularidades no nivelamento, inclusive em trecho próximo a sistema de drenagem (boca de lobo), o que indica possível falha na recomposição da base estrutural da via.

Ressalta-se que tais problemas estruturais no pavimento surgiram em curto espaço de tempo após a execução do serviço, o que levanta questionamentos quanto à qualidade dos materiais empregados, à técnica utilizada e à adequada compactação do solo, podendo comprometer a durabilidade da obra e colocar em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Diante disso, é dever do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora, buscando garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a adequada prestação dos serviços à população.



Diante do exposto, requer-se o encaminhamento dos seguintes esclarecimentos:

1. Considerando que, conforme divulgado oficialmente pela Prefeitura de Arapongas em 16 de abril de 2026, foi informado que *“Na Rua Gainambé, no Jardim Columbia, estão sendo consertadas as caixas de drenagem. Foi preciso remover parte do asfalto que restou na via e refazer novamente.”*¹, quais foram exatamente os procedimentos técnicos adotados para a recomposição da base e do pavimento após a remoção do asfalto?

2. Diante da informação oficial de que o trecho foi refeito, como a CODAR explica o surgimento precoce de afundamentos, trincas e desagregação do asfalto no local, poucos dias após a execução do serviço?

3. Houve estudo técnico prévio ou avaliação das condições do solo e da drenagem antes da recomposição do pavimento? Em caso positivo, encaminhar cópia do laudo ou relatório técnico correspondente.

4. Qual foi o tipo de serviço executado na Rua Gainambé (tapa-buraco, recapeamento, microrrevestimento, reconstrução, entre outros)?

5. Quais materiais foram utilizados na execução do serviço e quais os padrões de qualidade adotados?

6. Qual o valor total cobrado na obra, com a devida discriminação dos custos (materiais, mão de obra e equipamentos)?

7. Existe previsão para reparo ou reexecução do serviço, considerando as falhas já constatadas no pavimento? Em caso afirmativo, informar se haverá novo custo ao erário ou se os eventuais reparos serão realizados sem ônus, a título de garantia do serviço executado.

¹ <https://arapongas.atende.net/cidadao/noticia/codar-finaliza-reparos-na-rua-suindara-ao-lado-do-parque-das-nacoes-em-arapongas>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

----- Estado do Paraná -----

Ressalto a necessidade de urgência na análise e solução do problema, considerando os prejuízos causados à população.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Arapongas, 04 de maio de 2026.

Décio Rosanelli
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

----- Estado do Paraná -----





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

----- Estado do Paraná -----





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

----- Estado do Paraná -----





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

----- Estado do Paraná -----

